



ポンプの補修です。ダメージ: 全長15 cmの亀裂 ポンプ本体: 1969年製, 1500m<sup>3</sup>/h, 素材: GGG-40.3, 作動圧20~40バール, ポンプはMM-メタルSS-スチールセラミックと硬化剤(黄), そしてMMファブリックテープ(カーボン)が使用されました。従来の溶接で何度も補修が試みられましたが、いずれも失敗しています。