



バルブ内蔵継ぎ手からの水漏れをMM-メタル UWと硬化剤UW3を使用して修復しています。
水漏れの原因は水と砂による腐食が原因でした。