



危険度の高い区域の冷却水管の補修、運転を停止せずに行っています。全長5cmの亀裂から水漏れが生じており、水圧は2.5バール(約0.25mpa)、水圧を下げずにMM-メタル UWと硬化剤UW3でシールしています。使用材料は、成型金属板とMMファブリックテープ(グラスファイバー)です。