


19. オイルクーラーの補修 ~MM-メタル oL-スチールセラミック~



オイルクーラーの割れから油の出ている状態でも、その場で補修可能です。
金属種類は選びません。

- 技術レポート・・・TEC#006, 009, 010, 011, 017, 021 ● リペアレポート
- 技術データシート ● 油漏れ補修のプレゼンテーション ● ホームページ www.multimetall.jp/
- ロイド船級協会認証 No.301954 ● ISSA 推奨製品

