

REP-# 108 セラミウム (Ceranium)



鋳炉の排気ガスの影響で擦り切れたピストンロッドの補修です。ピストンロッドはわずかな直径の違いで再現されました。修復後ピストンロッドは3年間稼動しています。