



発電所の大型変圧器をシールしています。MM-メタル oL-スチールセラミックと硬化剤(赤)をMM直接接着法で漏れ部に塗布します。その上にMM-メタル oL-スチールセラミックと硬化剤(黄)の層を重ねました。