



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#158 マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



鋼鉄製の変圧器の数箇所に油漏れが生じていました。MM-マルoL-スチールセラミックと硬化剤(黄)でシールしています。