



製鉄工場の鉄板圧延ラインのピローブロック取付け台座の損傷をMM-メタルSS-スチールセラミックで修復しています。金属板を挿入して寸分たがわぬピローブロック取付け座を再現しました。