



磨耗により磨り減った巻き取り機。表面を荒めに処理した後、ポリマ-メタルの中からMM-メタルSS-スチールを塗布し、層を重ねました。