

REP-#152 MM-メタルSS-スチール, MM-メタルSS-スチール382



車軸の末端の上の部分が傷ついていました、MM-メタルSS-スチール、MM-メタルSS-スチール382で高度に表面再生。養生後、理想の外径に旋盤処理されました。