



鋼鉄製ローラーとMM-メタルSS-スチールセラミックと硬化剤(黄)を使用して耐磨耗ブラインドを補修しています。