


REP-# 109 マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



ブルドーザー(小松製)のエンジンブロックに生じた長さ約20インチの毛割れの修復をしています。最初に試みた電気溶接はうまくいきませんでした。しかし、「直接MM接着法」でMMメタルoL-スチールセラミックを塗布する事で修復に成功しました。