



磁器製碍子とスチールディスクの間からの油漏れをMM-メタル oL-スチールセラミックと硬化剤(黄)で修復しました。