



REP-# 031

マルチメタル SS-スチールセラミック



水冷用の水の影響で腐食した自動車のシリンダーヘッドをMM-メタル SS-スチールセラミックと硬化剤(黄)で修復しています。