


REP-# 034 マルチメタル SS-スチールセラミック + セラミウム



海水用三方バルブのケースの補修です。

材質:ねずみ鑄鉄

ダメージ:かなり疲労している他、バルブケースにぽっかりと穴が開いていました。

補修は、MM-メタル SS-スチールセラミック + 硬化剤(黄)とセラミウム (液状)と硬化剤(CE1)を用いました。