



採鉱場において、費用と時間と新しい強度を得る為、振動により損傷したシャフトの交換はMM-メタルSS-スチールの使用に変わりました。