

REP-#151 マルチメタル SS-スチール



壊れたフランジのついた、古い亀裂の入ったバルブは、調度いい直径のパイプを挿入しMM-メタルSS-スチールによって復元されました。いくつかのスクーの連結は確かなものになりました。